



## Überwachungsbericht zur Vor-Ort-Besichtigung von IE-Anlagen gemäß § 9 Abs. 5 IZÜV

### Daten des Betreibers

Name des Betreibers	Ilseburger Grobblech GmbH
Adresse	Veckenstedter Weg 10, 38871 Ilseburg

### Daten der Betriebsstätte/Anlage

Name der Betriebsstätte/ Anlage	Ilseburger Grobblech GmbH Anlage zur Umformung von Stahl durch Warmwalzen
Adresse	Veckenstedter Weg 10, 38871 Ilseburg
PRTR-Kennziffer und ggf. PRTR-Kennziffern von indirekt einleitenden IE-Anlagenbetreibern (Dritte)	13774
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	2.3 a)

### Daten der Vor-Ort-Besichtigung

Datum	13.02.2024
Grund	<u>Regelkontrolle</u> / Anlasskontrolle <input type="checkbox"/> Wasserrechtliche Erlaubnis für Gewässerbenutzungen <input checked="" type="checkbox"/> Indirekteinleitergenehmigung nach §§ 58, 59 WHG <input type="checkbox"/> Anlagene Genehmigung nach § 60 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 WHG
Beteiligte Behörden	Landkreis Harz, UWB

### Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Feststellung von Mängeln	<input checked="" type="checkbox"/> keine Mängel
	<input type="checkbox"/> Mängel bei der Einhaltung der Zulassungsanforderungen
Maßnahmen	<input checked="" type="checkbox"/> keine Maßnahmen erforderlich
	<input type="checkbox"/> erforderliche Maßnahmen wurden (durchgeführt/angeordnet)